



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: LFGH29

010507

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3208694
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 19-06-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa
Patente Grua: 0000000
Chofer: Roberto Arturo
Eastman
Retiro desde: Calle G 506-n
2990, Buin

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION Marca: Hino Modelo: Xzu
Año: 2019 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 2

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario: <input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.: <input type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.: <input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.: <input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>	Parabrisas: <input type="checkbox"/>	Sunroof: <input type="checkbox"/>	Luneta: <input checked="" type="checkbox"/>
Radio: <input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.: <input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/>
Kit Seguridad: <input type="checkbox"/>	Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.: <input type="checkbox"/>	Sombrilla: <input type="checkbox"/>	Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.: <input type="checkbox"/>	Emblemas: <input type="checkbox"/>	Gata: <input type="checkbox"/>	Herramientas: <input type="checkbox"/>	Catalogos: <input type="checkbox"/>	Molduras.: <input type="checkbox"/>
Antena: <input type="checkbox"/>	Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/>	Bocina: <input type="checkbox"/>	Alarma: <input type="checkbox"/>	Huinche: <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES:

Camion Chocado Lado Izquierdo Falta Cardan Corto Faltan Baterias

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 591747400-
Nombre: Julio Marambio Navarro

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 5422026-k
Nombre: Roberto Arturo Eastman

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda