



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: PYST91

011333

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3217900
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 31-10-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa
Patente Grua: 0000000
Chofer: Roberto Arturo
Eastman
Parcela 52-d El
Retiro desde: Panul Km 457 Ruta
5

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION Marca: Sinotruk Modelo: Sin Modelo
Año: 2021 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☒ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☒	Optico Der.: ☐	Intermitente Izq.: ☒	Intermitente Der.: ☐	Farol Trasero Izq.: ☒	Farol Trasero Der.: ☒
Neblinero Izq.: ☐	Neblinero Der.: ☐	3era Luz de Freno: ☐	Espejo Izq.: ☒	Espejo Der.: ☒	Puerta Del. Izq.: ☒
Puerta Del. Der.: ☒	Puerta Tras. Izq.: ☐	Puerta Tras. Der.: ☐	Capot: ☒	Tapa Maleta: ☐	Mascara: ☒
Parachoque Del.: ☒	Parachoque Tras.: ☒	Tapabarro Der.: ☒	Tapabarro Izq.: ☒		

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒	Bobina: ☐	Radiador: ☒	Caja Fusibles: ☒	Filtro de Aire: ☒	Flujometro: ☐
Var. de Aceite: ☒	Aire Acon.: ☒	Turbo: ☒	Alternador: ☒	Bomba Iny.: ☐	Iny. Electr.: ☒
Cardanes: ☒	Homocineticas: ☐	Motor de Part.: ☒	Bateria: ☒		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☒	Calefaccion	☒	Reloj Horario:	☐	Manilla Puer. Del.:	☒	Manilla Puer. Tra.:	☐	Vidrio Del. Der.:	☒
Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☐	Vidrio Tras. Izq.:	☐	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☒	Luneta:	☐
Radio:	☒	Parlantes:	☒	Bandeja Tras.:	☐	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☒	Muela de Arrastre:	☒
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☐	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☒	Gata:	☒	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☒
Antena:	☒	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Camion Chocado Lado Derecho Inferior Panel Radio Roto Cardan Suelto ,camión Funcionando

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER	ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA	RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 16112793-0	R.U.T: 5422026-k	R.U.T: 000000020
Nombre: Carlos Marin	Nombre: Roberto Arturo Eastman	Nombre: Jose Ojeda