



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2021-01-04	N° Servicio :	1650652	Contrato :	CAD002	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE					
Nombre:	VERONICA PATRICIA ANDRADE OJEDA	R.U.T:	81981655	Teléfono	990322069
Direccion Origen:	Burdeos Norte 8122		Comuna	PEÑALOLÉN	

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	HFZD68	Marca:	KIA MOTORS	Modelo:	RIO	Color:	METAL PLATA
Dirección Destino:	Avenida Cañaveral,200,Santiago,Quilicura.,CL CASA DE REMATES VEDISA		Comuna:	QUILICURA	Hora Comprometida:		12:56

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	12:56	Hora llegada al lugar:	13:20	Hora llegada a destino:	14:54	Hora termino servicio:	15:10
Km Inicial:	4021	Km llegada al lugar:	4036	Km llegada a destino:	4057	Km recorrido:	36
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	00		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	NO	Cint. de Seguridad	NO	Emblemas	NO	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	NO	Piso de goma	NO	Espejo Exterior	NO	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	NO	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	NO	Limp.Parabrisas	NO	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	NO	Tag	NO
Radio	NO	Ceniceros	NO	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	NO	Antena	NO	Rueda de repuesto	NO	Gata	NO	Combustible:	Vacio

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	VERONICA PATRICIA ANDRADE OJEDA	R.U.T. :	81981655	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehiculo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA G.LEVIPIL SIN WL - PL G57	Móvil:	57	Patente :	Jjwy23	Correo :	Gruarac57@gmail.com;bodegavehiculos@vedisaremates.cl

Observaciones
SINIESTRO 39472 sin llaves, sin documentos


RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: VERONICA PATRICIA ANDRADE OJEDA	Nombre: VERONICA PATRICIA ANDRADE OJEDA	Nombre: Jose Ojeda
R.u.t.: 81981655	R.u.t.: 81981655	R.u.t.:
Fecha: 2021-01-04	Fecha: 2021-01-04	Fecha: 2021-01-04
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

