



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2021-02-02	N° Servicio :	1660352	Contrato :	CAD002	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE					
Nombre:	MONICA LUCO LUCO	R.U.T:	57140054	Teléfono	997123712
Dirección Origen:	Anibal Zañartu 2622	Comuna	RENCA		

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	CHDF64	Marca:	SUZUKI	Modelo:	SX4	Color:	PLATA / PLATEADO
Dirección Destino:	/Las Dalias,2602-TR CAROLINA VIDAL, CONF REC, RECIBEASTIAN ALEGRIA,, PRIMERA HORA.	Comuna:	MACUL	Kilometraje:	0		

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	13:28	Hora llegada al lugar:	00:00	Hora llegada a destino:	16:22	Hora termino servicio:	00:00
Km Inicial:	467907	Km llegada al lugar:	467921	Km llegada a destino:	467960	Km recorrido:	53
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	0		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	NO	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	SI	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	SI	Consola	SI	Antena	SI	Rueda de repuesto	SI	Gata	NO	Combustible:	Vac io

AUTORIZACIONES					
Apertura :	SI	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	MONICA LUCO LUCO	R.U.T. :	57140054	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehiculo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	SEGOVIA LIVIANOS	Móvil:	Martin Dominguez 14	Patente :	Cywx50	Correo :	Vriveragruas@gmail.com; bodegavehiculos@vedisaremates.cl

Observaciones
Accesorios nose pueden comprobar existencia dado los daños sufridos en el maletero


RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: MONICA LUCO LUCO	Nombre: Martin Dominguez	Nombre: Rommel uvan
R.u.t.: 57140054	R.u.t.: 27048425-5	R.u.t.:
Fecha: 2021-02-02	Fecha: 2021-02-02	Fecha: 2021-02-02
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

