REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	23-07-2020	**N° Servicio :**	1572401	**Contrato :**	SUR009	**Prestación :**	GRUA

INFORMACION DEL CLIENTE					
Nombre:	* DURAN ISAIAS GILBERTO	**R.U.T:**	154577211	**Teléfono**	1
Direccion Origen:	Presidente Eduardo Frei Montal5350		**Comuna**	RENCA	

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	HTSV33	**Marca:**	KIA MOTORS	**Modelo:**	RIO	**Color:**	OTRO
Dirección Destino:	/CAÑAVERAL 200-REMATE MONTERO		**Comuna:**	QUILICURA	**Hora Comprometida:**		10:05

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	10:05	**Hora llegada al lugar:**	00:00	**Hora llegada a destino:**	12:55	**Hora termino servicio:**	13:10
Km Inicial:	398753	**Km llegada al lugar:**	398782	**Km llegada a destino:**	398802	**Km recorrido:**	49
Lugar de servicio :	Domicilio	**Documentos:**	Entregados	**Cliente acompaña:**	NO	**Llaves:**	Recogidas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS	
Km adicional :		**Tarifa extra :**		**Kms recorridos al asistir :**	0000

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	**Cint. de Seguridad**	SI	**Emblemas**	SI	**Rueda Del. Izquierda**	SI	**Tapa rueda**	SI	**Triángulos**	SI
Sombrilla	SI	**Piso de goma**	NO	**Espejo Exterior**	SI	**Rueda Del. Der.**	SI	**Tapa bencina**	SI	**Extintor**	NO
Encendedor	SI	**Parlantes**	SI	**Limp.Parabrisas**	SI	**Rueda Tra. Izq**	SI	**Batería**	SI	**Tag**	NO
Radio	SI	**Ceniceros**	NO	**Neblineros**	SI	**Rueda Tra. Der**	SI	**Botiquín**	NO	**Llave ruedas**	NO
Panel de radio	SI	**Consola**	SI	**Antena**	SI	**Rueda de repuesto**	SI	**Gata**	NO	**Combustible:**	Vacio

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	**Maniobra de rescate :**	NO	**Puente Batería :**	NO
Nombre :	* DURAN ISAIAS GILBERTO	**R.U.T. :**	154577211	**Firma :**	
Indica otras intervenciones :					

(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA A. JORQUERA CON WL - PL G51	**Móvil:**	51	**Patente :**	Gwcp50	**Correo :**	rescates.jj@gmail.com; bodegavehiculos@vedisaremates.cl

Observaciones
Siniestro119129746

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformacion: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie. Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como confirmidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: Cristofer cabrera	Nombre: Ivan bejarano	Nombre:
R.u.t.: 193765122	R.u.t.: 268584439	R.u.t.:
Fecha: 2020-07-24	Fecha: 2020-07-24	Fecha: 2020-07-24

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA