



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|---------|------------|--------|--------------|------|
| Fecha : | 2020-10-06 | N° Servicio : | 1600770 | Contrato : | SUR024 | Prestación : | GRUA |
|---------|------------|---------------|---------|------------|--------|--------------|------|

| INFORMACION DEL CLIENTE | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------|-----------|----------|---------------------|--|--|
| Nombre: | * DONOSO MORA JOHANNA | R.U.T.: | 160206195 | Teléfono | 955338382/940844453 | | |
| Dirección Origen: | Segunda Transversal | | Comuna | MAIPÚ | | | |

| INFORMACION DEL VEHÍCULO | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|---------|--------------------|--------|------|
| Patente: | LDBZ21 | Marca: | SUZUKI | Modelo: | BALENO | Color: | OTRO |
| Dirección Destino: | Los Libertadores,7500000,Chacabuco,Chicureo,,CL/SIN:12 0173659/REC TERESA CONTRERAS. | | Comuna: | COLINA | Hora Comprometida: | 10:18 | |

| REALIZACIÓN DEL SERVICIO | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|------------|-------------------------|-------|------------------------|-----------|
| Hora Inicio: | 10:18 | Hora llegada al lugar: | 00:00 | Hora llegada a destino: | 12:55 | Hora termino servicio: | 02:30 |
| Km Inicial: | 83343 | Km llegada al lugar: | 83351 | Km llegada a destino: | 83386 | Km recorrido: | 43 |
| Lugar de servicio : | Domicilio | Documentos: | Entregados | Cliente acompaña: | NO | Llaves: | Recogidas |

| COBRO OTROS SERVICIOS | | | | CUENTA KMS | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------------|-------|--|--|
| Km adicional : | 0 | Tarifa extra : | 0 | Kms recorridos al asistir : | 18208 | | |

| EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|--------------------|----|-----------------|----|----------------------|----|--------------|----|--------------|-----------|
| Espejo Interno | SI | Cint. de Seguridad | SI | Emblemas | SI | Rueda Del. Izquierda | SI | Tapa rueda | NO | Triángulos | NO |
| Sombrilla | SI | Piso de goma | NO | Espejo Exterior | SI | Rueda Del. Der. | SI | Tapa bencina | SI | Extintor | NO |
| Encendedor | NO | Parlantes | SI | Limp.Parabrisas | SI | Rueda Tra. Izq | SI | Batería | SI | Tag | SI |
| Radio | SI | Ceniceros | NO | Neblineros | SI | Rueda Tra. Der | SI | Botiquín | NO | Llave ruedas | SI |
| Panel de radio | NO | Consola | SI | Antena | NO | Rueda de repuesto | SI | Gata | SI | Combustible: | Vac io |

| AUTORIZACIONES | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------|----|
| Apertura : | NO | Maniobra de rescate : | NO | Puente Batería : | NO |
| Nombre : | * DONOSO MORA JOHANNA | R.U.T. : | 160206195 | Firma : | |

Indica otras intervenciones : No

(Acepto la realización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).

| Colaborador | | | | | | | |
|-------------|---|--------|--------------|-----------|--------|----------|---|
| Nombre : | PYME GRUA E. AROS CON WL - PL G74 | Móvil: | Esteban aros | Patente : | Lcsz92 | Correo : | Esteban2303aros@gmail.com .,bodegavehiculos@vedisaremates.cl |

Observaciones

Enviado a casa de remates montero por don carlos rain


RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformación: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como confirmación la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

| ENTREGADO CONFORME POR | RECIBIDO CONFORME POR | RECEPCIÓN CONFORME TALLER |
|---|---|---|
| Nombre: Maria paz venegas mora | Nombre: * DONOSO MORA JOHANNA | Nombre: Ivan bejarano |
| R.u.t.: 160206195 | R.u.t.: 160206195 | R.u.t.: Remates montero |
| Fecha: 2020-10-06 | Fecha: 2020-10-06 | Fecha: 2020-10-06 |
|  |  |  |

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

