



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2020-10-22	N° Servicio :	1608398	Contrato :	SUR011	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE							
Nombre:	* LARCO DARRIGRA MACAREN	R.U.T:	162134833	Teléfono	983417870		
Dirección Origen:	Américo Vespucio Norte 1303	Comuna	VITACURA				

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	BLPP93	Marca:	TOYOTA	Modelo:	COROLLA	Color:	BLANCO
Dirección Destino:	LA MANZANA 166 PARCELA 8 LOS LIBERTADORES//TR:MAVELUGE//NSIN:120171250// RECTR:22/10 11:00 AM	Comuna:	COLINA	Hora Comprometida:			11:38

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	11:38	Hora llegada al lugar:	12:20	Hora llegada a destino:	12:51	Hora termino servicio:	00:00
Km Inicial:	66587	Km llegada al lugar:	66617	Km llegada a destino:	66617	Km recorrido:	30
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	Recogidos	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Recogidas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	00000		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	SI
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	SI
Panel de radio	NO	Consola	SI	Antena	NO	Rueda de repuesto	SI	Gata	SI	Combustible:	Vac io

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	* LARCO DARRIGRA MACAREN	R.U.T. :	162134833	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA P. DURAN CON WL - PL G63	Móvil:	61	Patente :	LCST12	Correo :	Pedro.rac.chile@gmail.com;bodegavehi culos@vedisaremates.cl

Observaciones
Falta placa patente delantera,sin panel de radio,sin documentos,Ax saca objetos de valor,sin registro combustible y kilometraje,choque frontal,vh sucio interior,exterior,vh perdida total deriva carlos Navarro j.taller,dispositivo tag y gps entregado a j taller

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformación: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: GUILLERMO ARAVENA	Nombre: IVA BEJARANO	Nombre:
R.u.t.: 6.826.176-7	R.u.t.: 26.858.443-9	R.u.t.:
Fecha: 2020-10-22	Fecha: 2020-10-22	Fecha: 2020-10-22
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



