



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2020-10-26	N° Servicio :	1611877	Contrato :	RSA020	Prestación :	GRUA -DERIVACIÓN O 2DO SERVICIO
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	---------------------------------

INFORMACION DEL CLIENTE							
Nombre:	YOLANDA ARAYA MOYA	R.U.T:	62466073	Teléfono	966250509		
Dirección Origen:	Victor Cucuini 551	Comuna	RECOLETA				

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	BTHF42	Marca:	CHEVROLET	Modelo:	AVEO	Color:	GRIS
Dirección Destino:	REAMTE MONTERO CAÑAVERAL 200	Comuna:	QUILICURA	Hora Comprometida:	14:58		

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	14:58	Hora llegada al lugar:	15:00	Hora llegada a destino:	15:54	Hora termino servicio:	15:55
Km Inicial:	90633	Km llegada al lugar:	90633	Km llegada a destino:	90655	Km recorrido:	22
Lugar de servicio :	taller	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	0		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	NO	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	SI	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	SI	Antena	NO	Rueda de repuesto	SI	Gata	NO	Combustible:	Vac io

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	YOLANDA ARAYA MOYA	R.U.T. :	62466073	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA D. JARA CON WL - PL G53	Móvil:	62	Patente :	LCST15	Correo :	robertjaraservicios@gmail.com;bodegav ehiculos@vedisaremates.cl

Observaciones
nada de valor dejado en REMATES MONTERO


RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformación: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como confirmación la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: YOLANDA ARAYA MOYA	Nombre: YOLANDA ARAYA MOYA	Nombre: REMATES MONTERO
R.u.t.: 62466073	R.u.t.: 62466073	R.u.t.: Ivan bejarano
Fecha: 2020-10-26	Fecha: 2020-10-26	Fecha: 2020-10-26
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

