REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2020-11-03	**N° Servicio :**	1616686	**Contrato :**	SUR096	**Prestación :**	GRUA

INFORMACION DEL CLIENTE					
Nombre:	* ROMERO MARDONES JUAN CARLOS	**R.U.T:**	141618911	**Teléfono**	9 6600 7137
Direccion Origen:	(SIN VIA)AUSTRAL 722		**Comuna**	LA FLORIDA	

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	LWFX61	**Marca:**	HYUNDAI	**Modelo:**	GRAND I10	**Color:**	OTRO
Dirección Destino:	REMATES MONTERO		**Comuna:**	QUILICURA	**Hora Comprometida:**		16:10

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	16:10	**Hora llegada al lugar:**	16:12	**Hora llegada a destino:**	16:33	**Hora termino servicio:**	16:35
Km Inicial:	92881	**Km llegada al lugar:**	92881	**Km llegada a destino:**	92885	**Km recorrido:**	4
Lugar de servicio :	Domicilio	**Documentos:**	Entregados	**Cliente acompaña:**	NO	**Llaves:**	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS	
Km adicional :		**Tarifa extra :**		**Kms recorridos al asistir :**	0

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	**Cint. de Seguridad**	SI	**Emblemas**	SI	**Rueda Del. Izquierda**	SI	**Tapa rueda**	SI	**Triángulos**	SI
Sombrilla	SI	**Piso de goma**	SI	**Espejo Exterior**	SI	**Rueda Del. Der.**	SI	**Tapa bencina**	SI	**Extintor**	SI
Encendedor	NO	**Parlantes**	SI	**Limp.Parabrisas**	SI	**Rueda Tra. Izq**	SI	**Batería**	SI	**Tag**	NO
Radio	SI	**Ceniceros**	NO	**Neblineros**	SI	**Rueda Tra. Der**	SI	**Botiquín**	SI	**Llave ruedas**	SI
Panel de radio	NO	**Consola**	SI	**Antena**	NO	**Rueda de repuesto**	SI	**Gata**	SI	**Combustible:**	1/2

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	**Maniobra de rescate :**	NO	**Puente Batería :**	NO
Nombre :	* ROMERO MARDONES JUAN CARLOS	**R.U.T. :**	141618911	**Firma :**	
Indica otras intervenciones :					

(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA D. JARA CON WL - PL G53	**Móvil:**	62	**Patente :**	LCST15	**Correo :**	robertjaraservicios@gmail.com;bodegavehiculos@vedisaremates.cl

Observaciones
Nada de valor sin documentos

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformacion: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie. Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como confirmidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: * ROMERO MARDONES JUAN CARLOS	Nombre: * ROMERO MARDONES JUAN CARLOS	Nombre: Remates montero
R.u.t.: 141618911	R.u.t.: 141618911	R.u.t.:
Fecha: 2020-11-03	Fecha: 2020-11-03	Fecha: 2020-11-03

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA