



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2020-11-04	N° Servicio :	1613731	Contrato :	SUR002	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE							
Nombre:	ISABEL ROJAS ESCALONA	R.U.T:	47014263	Teléfono	966958655		
Dirección Origen:	Brasil 7845	Comuna	RENCA				

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	JTS32	Marca:	JAC	Modelo:	S2	Color:	NEGRO
Dirección Destino:	Coronel Souper, 4283, Santiago, Santiago., CL TALLER REC 09:00 12:00 Y 14:00 A 17:00	Comuna:	SANTIAGO	Hora Comprometida:			12:02

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	12:02	Hora llegada al lugar:	12:55	Hora llegada a destino:	01:40	Hora termino servicio:	03:29
Km Inicial:	88434	Km llegada al lugar:	88450	Km llegada a destino:	88465	Km recorrido:	31
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Recogidas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :	0	Tarifa extra :	0	Kms recorridos al asistir :	42906		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	NO	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	SI	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	SI	Antena	NO	Rueda de repuesto	NO	Gata	NO	Combustible:	1/4

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	ISABEL ROJAS ESCALONA	R.U.T. :	47014263	Firma :	
Indica otras intervenciones :	No				
(Acepto la realización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA E. AROS CON WL - PL G74	Móvil:	Esteban aros	Patente :	Lcsz92	Correo :	Esteban2303aros@gmail.com ..bodegavehiculos@vedisaremates.cl

Observaciones
Enviado a casa de remates por don Santiago Palma

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformación: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie. Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como confirmidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: ISABEL ROJAS ESCALONA	Nombre: ISABEL ROJAS ESCALONA	Nombre: Ivan vejarano
R.u.t.: 47014263	R.u.t.: 47014263	R.u.t.: Remates montero
Fecha: 2020-11-04	Fecha: 2020-11-04	Fecha: 2020-11-04
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

		
		