



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha : 2020-11-24 N° Servicio : 1628697 Contrato : UBE003 Prestación : GRUA

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre:	* FLORES DURAN GLORIA ISABEL	R.U.T:	74197647	Teléfono	96471226
Direccion Origen:	Baldomero Lillo 1901		Comuna	LA PINTANA	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Patente:	HJHK52	Marca:	NISSAN	Modelo:	VERSA	Color:	BLANCO
Dirección Destino:	CAÑAVERAL 200 / MONTERO - SIN:120188697		Comuna:	QUILICURA	Hora Comprometida:		08:10

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Hora Inicio:	08:10	Hora llegada al lugar:	08:10	Hora llegada a destino:	09:40	Hora termino servicio:	10:15
Km Inicial:	263324	Km llegada al lugar:	263324	Km llegada a destino:	263351	Km recorrido:	27
Lugar de servicio :	taller	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Recogidas

COBRO OTROS SERVICIOS

CUENTA KMS

Km adicional : _____ **Tarifa extra :** _____ **Kms recorridos al asistir :** _____ **VH sin energía**

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	NO	Tag	NO
Radio	NO	Ceniceros	NO	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	SI	Antena	SI	Rueda de repuesto	NO	Gata	NO	Combustible:	Vacio

AUTORIZACIONES

Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	* FLORES DURAN GLORIA ISABEL	R.U.T. :	74197647	Firma :	
Indica otras intervenciones :					

(Acepto la reutilización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).

Colaborador

Nombre :	PYME GRUA F.ORTIZ CON WL - PL G58	Móvil:	58	Patente :	HKRZ34	Correo :	f.ortiz.origina@gmail.com;bodegavehiculos@vedisaremates.cl
----------	---	--------	----	-----------	--------	----------	--

Observaciones

© 2013 Pearson Education, Inc.

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformación: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie. Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como confirmidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: * FLORES DURAN GLORIA ISABEL	Nombre: * FLORES DURAN GLORIA ISABEL	Nombre:
R.u.t.: 74197647	R.u.t.: 74197647	R.u.t.:
Fecha: 2020-11-24	Fecha: 2020-11-24	Fecha: 2020-11-24

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

