



REGISTRO PRESTACION SERVICIO GRÚA

Fecha :	2021-08-18	N° Servicio :	1762132	Contrato :	SUR011	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre:	* ESCUDERO HERRERA ISABEL MARGARITA	R.U.T.:	86669137	Teléfono	56962468337	
Dirección Origen:	Santa Rosa 5499	Comuna	SAN MIGUEL			

INFORMACION DEL VEHÍCULO

Patente:	JTSK21	Marca:	RENAULT	Modelo:	CLIO	Color:	OTRO
Dirección Destino:	Coronel Souper,4283,Santiago,Santiago,,CL	Comuna:	SANTIAGO	Kilometraje:	64419		

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Hora Inicio:	09:18	Hora llegada al lugar:	09:49	Hora llegada a destino:	12:40	Hora termino servicio:	12:50
Km Inicial:	100	Km llegada al lugar:	110	Km llegada a destino:	123	Km recorrido:	23
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	No existen	Cliente acompaña:	SI	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS

CUENTA KMS

Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	64419
----------------	--	----------------	--	-----------------------------	-------

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	SI	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	SI	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	SI
Panel de radio	SI	Consola	SI	Antena	NO	Rueda de repuesto	NO	Gata	SI	Combustible:	1/2

AUTORIZACIONES

Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	* ESCUDERO HERRERA ISABEL MARGARITA	R.U.T. :	86669137	Firma :	

Indica otras intervenciones :

(Acepto la rerrealización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).

Colaborador

Nombre :	PYME GRUA G.LEVIPIL SIN WL - PL G57	Móvil:	57	Patente :	Jjwy23	Correo :	Gruarac57@gmail.com;bodegavehiculo s@vedisaremates.cl
----------	---	--------	----	-----------	--------	----------	--

Observaciones

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: * ESCUDERO HERRERA ISABEL MARGARITA	Nombre: Jose Hojeda	Nombre:
R.u.t.: 86669137	R.u.t.: 86669137	R.u.t.:
Fecha: 2021-08-18	Fecha: 2021-08-18	Fecha: 2021-08-18
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



