



### REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2021-04-16	N° Servicio :	1694057	Contrato :	RSA020	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE							
Nombre:	MIGUEL VALENZUELA HINOJOSA	R.U.T.:	69037917	Teléfono	997714294		
Dirección Origen:	MANUTARA CON SOTERO DEL RIO 321		Comuna	LA FLORIDA			

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	WB1493	Marca:	CHEVROLET	Modelo:	OPTRA	Color:	BLANCO
Dirección Destino:	/Las Encinas,900-TR JASMAN SPA		Comuna:	CERRILLOS	Kilometraje:	0	

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	14:03	Hora llegada al lugar:	14:30	Hora llegada a destino:	15:15	Hora termino servicio:	15:55
Km Inicial:	111863	Km llegada al lugar:	0	Km llegada a destino:	111895	Km recorrido:	32
Lugar de servicio :	Serviteca	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :	0	Tarifa extra :	0	Kms recorridos al asistir :	0		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	NO	Cint. de Seguridad	NO	Emblemas	NO	Rueda Del. Izquierda	NO	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	NO	Piso de goma	NO	Espejo Exterior	NO	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	NO	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	NO	Limp.Parabrisas	NO	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	NO	Tag	NO
Radio	NO	Ceniceros	NO	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	NO	Antena	NO	Rueda de repuesto	NO	Gata	NO	Combustible:	Vac io

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	MIGUEL VALENZUELA HINOJOSA	R.U.T. :	69037917	Firma :	
Indica otras intervenciones :	No				
<small>(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).</small>					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA E. AROS CON WL - PL G74	Móvil:	Esteban aros	Patente :	lcsz92	Correo :	Esteban2303aros@gmail.com .,Bodegavehiculos@vedisaremates.cl

Observaciones
Vehículo retirado en coomisaría desmantelado en su totalidad.Enviando a casa de remates montero por don ricardo sepulveda

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

**Declaración de Conformidad:** La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: MIGUEL VALENZUELA HINOJOSA	Nombre: MIGUEL VALENZUELA HINOJOSA	Nombre: Ivan vejarano
R.u.t.: 69037917	R.u.t.: 69037917	R.u.t.: Remates montero
Fecha: 2021-04-16	Fecha: 2021-04-16	Fecha: 2021-04-16
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



