



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2021-05-12	N° Servicio :	1705882	Contrato :	RSA020	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE					
Nombre:	MARIA ELENA IRARRAZABAL LABRA	R.U.T.:	68638208	Teléfono	56982007954
Dirección Origen:	Curanipe 84	Comuna	PADRE HURTADO		

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	GLYC52	Marca:	SUZUKI	Modelo:	ALTO	Color:	PLATA / PLATEADO
Dirección Destino:	CAÑAVERAL 200 / REMATES MONTERO	Comuna:	QUILICURA	Kilometraje:	1		

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	10:28	Hora llegada al lugar:	00:00	Hora llegada a destino:	11:12	Hora termino servicio:	00:00
Km Inicial:	238556	Km llegada al lugar:	1	Km llegada a destino:	238580	Km recorrido:	24
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	No existen	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	1		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	SI	Antena	NO	Rueda de repuesto	SI	Gata	NO	Combustible:	Vac io

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	MARIA ELENA IRARRAZABAL LABRA	R.U.T. :	68638208	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la realización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA F.GUAJARD SIN WL - PC G76	Móvil:		Patente :		Correo :	Bodegavehiculos@vedisaremates.cl; francisco.guajardo95@gmail.com

Observaciones

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: MARIA ELENA IRARRAZABAL LABRA	Nombre: MARIA ELENA IRARRAZABAL LABRA	Nombre: José ojeda
R.u.t.: 68638208	R.u.t.: 68638208	R.u.t.:
Fecha: 2021-05-12	Fecha: 2021-05-12	Fecha: 2021-05-12
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

