



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	21-07-2020	N° Servicio :	1571647	Contrato :	LIB007	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE					
Nombre:	FABIANA ALEJANDRA GIL	R.U.T:	259307228	Teléfono	998999081
	PACHECO				
Direccion Origen:	Camino Lo Echevers		Comuna	QUILICURA	

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	HVHX57	Marca:	CHEVROLET	Modelo:	SAIL	Color:	BLANCO
Dirección Destino:	REMATES MONTERO		Comuna:	QUILICURA	Hora Comprometida:		13:55

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	13:55	Hora llegada al lugar:	13:55	Hora llegada a destino:	15:10	Hora termino servicio:	15:30
Km Inicial:	398058	Km llegada al lugar:	398058	Km llegada a destino:	398099	Km recorrido:	41
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Recogidas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	0000		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	NO	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	SI	Consola	SI	Antena	SI	Rueda de repuesto	NO	Gata	NO	Combustible:	1/4

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	FABIANA ALEJANDRA GIL PACHECO	R.U.T. :	259307228	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA A. JORQUERA CON WL - PL G51	Móvil:	51	Patente :	Gwcp50	Correo :	rescates.jj@gmail.com;bodegavehiculos@verisaremates.cl

Observaciones
Vehículo perdida, autorizo en taller Guillermo Neira jefe taller

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformación: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie. Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como confirmidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: Allan Jorquera	Nombre: Ivan bejarano	Nombre:
R.u.t.: 104041566	R.u.t.: 268584439	R.u.t.:
Fecha: 2020-07-21	Fecha: 2020-07-21	Fecha: 2020-07-21
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

