



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	27-07-2020	N° Servicio :	1573623	Contrato :	PEN013	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE							
Nombre:	ROBERTO MORALES CABELLO	R.U.T:	84473928	Teléfono	990861200		
Dirección Origen:	Santa Amanda 969	Comuna	MAIPÚ				

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	GPPP99	Marca:	KIA MOTORS	Modelo:	MORNING	Color:	AZUL
Dirección Destino:	CAÑAVERAL 200 REMATE MONTERO	Comuna:	QUILICURA	Hora Comprometida:	13:22		

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	13:22	Hora llegada al lugar:	01:55	Hora llegada a destino:	01:55	Hora termino servicio:	15:10
Km Inicial:	70815	Km llegada al lugar:	70839	Km llegada a destino:	70839	Km recorrido:	24
Lugar de servicio :	taller	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Recogidas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :	0	Tarifa extra :	0	Kms recorridos al asistir :	0		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	SI	Antena	NO	Rueda de repuesto	NO	Gata	NO	Combustible:	Vacio

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	ROBERTO MORALES CABELLO	R.U.T. :	84473928	Firma :	
Indica otras intervenciones :	No				
(Acepto la realización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA E. AROS CON WL - PL G74	Móvil:	Esteban aros	Patente :	Lcsz92	Correo :	Esteban2303aros@gmail.com

Observaciones
Remates montero

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformación: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: ROBERTO MORALES CABELLO	Nombre: ROBERTO MORALES CABELLO	Nombre: Romel uban
R.u.t.: 84473928	R.u.t.: 84473928	R.u.t.: Remates montero
Fecha: 2020-07-27	Fecha: 2020-07-27	Fecha: 2020-07-27
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



