



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	04-08-2020	N° Servicio :	1576387	Contrato :	PEN001	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE					
Nombre:	JOSE MARCELO CAVIEDES CARRASCO	R.U.T:	107548068	Teléfono	95933876
Direccion Origen:	Ingeniero Giroz 5916		Comuna	LO PRADO	

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	CBYR99	Marca:	MITSUBISHI	Modelo:	L 300	Color:	BLANCO
Dirección Destino:	CAÑAVERAL 200	Comuna:	QUILICURA	Hora Comprometida:			09:18

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	09:18	Hora llegada al lugar:	09:20	Hora llegada a destino:	09:44	Hora termino servicio:	10:10
Km Inicial:	80043	Km llegada al lugar:	800444	Km llegada a destino:	80062	Km recorrido:	19
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	73456		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	SI	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	SI	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	SI	Consola	SI	Antena	SI	Rueda de repuesto	NO	Gata	SI	Combustible:	1/4

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	JOSE MARCELO CAVIEDES CARRASCO	R.U.T. :	107548068	Firma :	
Indica otras intervenciones :	N				
(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA R.FUENTES CON WL - PL G78	Móvil:	54	Patente :	Lcst 14	Correo :	Rigobertoservicios@gmail.com

Observaciones
Sin documentos . Sin panel de radio,derivado a casa de remate.montero;ivan bejarano recibe

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformación: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: JOSE MARCELO CAVIEDES CARRASCO	Nombre: JOSE MARCELO CAVIEDES CARRASCO	Nombre:
R.u.t.: 107548068	R.u.t.: 107548068	R.u.t.:
Fecha: 2020-08-04	Fecha: 2020-08-04	Fecha: 2020-08-04
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



