



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2020-10-26	N° Servicio :	1611631	Contrato :	PEN030	Prestación :	GRUA -DERIVACIÓN O 2DO SERVICIO
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	---------------------------------

INFORMACION DEL CLIENTE							
Nombre:	CAROLA CARRASCO ASTROZA	R.U.T:	130869335	Teléfono	941976075		
Dirección Origen:	Clotario Blest	Comuna	PEDRO AGUIRRE CERDA				

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	HRPV63	Marca:	KIA MOTORS	Modelo:	RIO	Color:	GRIS
Dirección Destino:	REMATE MONTERO CAÑAVERAL 200	Comuna:	QUILICURA	Hora Comprometida:	10:44		

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	10:44	Hora llegada al lugar:	10:40	Hora llegada a destino:	12:12	Hora termino servicio:	11:40
Km Inicial:	451600	Km llegada al lugar:	451600	Km llegada a destino:	451630	Km recorrido:	30
Lugar de servicio :	taller	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	0		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	SI
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	SI
Encendedor	SI	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	SI	Llave ruedas	SI
Panel de radio	SI	Consola	SI	Antena	NO	Rueda de repuesto	SI	Gata	SI	Combustible:	Vac io

AUTORIZACIONES					
Apertura :	SI	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	CAROLA CARRASCO ASTROZA	R.U.T. :	130869335	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	SEGOVIA LIVIANOS	Móvil:	Martin dominguez	Patente :	Cywx50	Correo :	Bodegavehiculos@vedisaremates.cl

Observaciones	
Vehículo derivado a casa de remate	

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformacion: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: CAROLA CARRASCO ASTROZA	Nombre: Martin Dominguez	Nombre: Iván bejarano
R.u.t.: 130869335	R.u.t.: 27048425-5	R.u.t.: 26858443-9
Fecha: 2020-10-26	Fecha: 2020-10-26	Fecha: 2020-10-26
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

