



REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV

Fecha :	2020-10-28	N° Servicio :	1613019	Contrato :	LIB020	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE							
Nombre:	LILIANA BANDA SOLAR	R.U.T.:	104363431	Teléfono	87257788		
Dirección Origen:	María Vial 8516		Comuna	LA CISTERNA			

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	HDLK68	Marca:	SUZUK	Modelo:	SWIFT	Color:	ROJO
Dirección Destino:	/Exequiel Fernandez,2869-EXEQUIEL FERNANDEZ 2869		Comuna:	MACUL	Hora Comprometida:	12:16	

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	12:16	Hora llegada al lugar:	13:39	Hora llegada a destino:	16:00	Hora termino servicio:	16:05
Km Inicial:	4628	Km llegada al lugar:	4644	Km llegada a destino:	4685	Km recorrido:	57
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	Entregados	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	96927		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	SI
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	SI
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	SI
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	SI	Llave ruedas	NO
Panel de radio	SI	Consola	SI	Antena	SI	Rueda de repuesto	SI	Gata	NO	Combustible:	1/4

AUTORIZACIONES							
Apertura :	NO		Maniobra de rescate :	NO		Puente Batería :	NO
Nombre :	LILIANA BANDA SOLAR		R.U.T. :	104363431		Firma :	
Indica otras intervenciones :							
<small>(Acepto la rerrealización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehiculo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).</small>							

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA G.LEVIPIL SIN WL - PL G57	Móvil:	57	Patente :	Jjwy23	Correo :	Guarac57@gmail.com;bodegavehiculo s@vedisaremates.cl

Observaciones
Ali Alvarado Jefe de Taller deriva a remate por perdida total. Siniestro N° 3063651

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformación: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como confirmación la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: Nicolas Paredes	Nombre: LILIANA BANDA SOLAR	Nombre: Jose Ojeda
R.u.t.: 195275947	R.u.t.: 104363431	R.u.t.:
Fecha: 2020-10-28	Fecha: 2020-10-28	Fecha: 2020-10-28
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

