



## **REGISTRO PRESTACION SERVICIO AAV**

Fecha : 2020-11-12 N° Servicio : 1622164 Contrato : LIB020 Prestación : GRUA -DERIVACIÓN O 2DO SERVICI

## INFORMACION DEL CLIENTE

<b>Nombre:</b>	ALEJANDRA BELMAR MACAYA	<b>R.U.T:</b>	130342086	<b>Teléfono</b>	945090952
<b>Direccion Origen:</b>	San Vicente 253		<b>Comuna</b>	MAIPÚ	

## INFORMACION DEL VEHÍCULO

<b>Patente:</b>	KBYZ64	<b>Marca:</b>	KIA MOTORS	<b>Modelo:</b>	CERATO	<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Dirección Destino:</b>	REMATE MONTERO CAÑAVERAL 200		<b>Comuna:</b>	QUILICURA	<b>Hora Comprometida:</b>		10:06

#### REALIZACIÓN DEL SERVICIO

<b>Hora Inicio:</b>	10:06	<b>Hora llegada al lugar:</b>	10:17	<b>Hora llegada a destino:</b>	11:00	<b>Hora termino servicio:</b>	11:10
<b>Km Inicial:</b>	84934	<b>Km llegada al lugar:</b>	84934	<b>Km llegada a destino:</b>	84946	<b>Km recorrido:</b>	12
<b>Lugar de servicio :</b>	Domicilio	<b>Documentos:</b>	Entregados	<b>Cliente acompaña:</b>	NO	<b>Llaves:</b>	Entregadas

#### **COBRO OTROS SERVICIOS**

CUENTA KMS

Km adicional : \_\_\_\_\_ Tarifa extra : \_\_\_\_\_ Kms recorridos al asistir : \_\_\_\_\_ 0

#### EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	SI
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	SI
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	SI
Radio	SI	Ceniceros	NO	Nebulineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	SI	Llave ruedas	SI
Panel de radio	SI	Consola	SI	Antena	SI	Rueda de repuesto	SI	Gata	SI	Combustible:	1/4

## AUTORIZACIONES

<b>Apertura :</b>	NO	<b>Maniobra de rescate :</b>	NO	<b>Puente Batería :</b>	NO
<b>Nombre :</b>	ALEJANDRA BELMAR MACAYA	<b>R.U.T. :</b>	130342086	<b>Firma :</b>	
<b>Indica otras intervenciones :</b>					

(Acepto la reiteración del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).

Colaborador

<b>Nombre :</b>	PYME GRUA J.	<b>Móvil:</b>	47	<b>Patente :</b>	Lcst-11	<b>Correo :</b>	Jorge.soto.c@hotmail.com , Bodegavehiculos@vedisaremates.cl
	SOTO CON WL - PL						
	G47						

## Observaciones

Sin documento

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

**Declaración de Conformación:** La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como confirmidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: ALEJANDRA BELMAR MACAYA	Nombre: ALEJANDRA BELMAR MACAYA	Nombre: Ivan bejarano
R.u.t.: 130342086	R.u.t.: 130342086	R.u.t.:
Fecha: 2020-11-12	Fecha: 2020-11-12	Fecha: 2020-11-12
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

