



REGISTRO PRESTACION SERVICIO GRÚA

Fecha :	2021-07-14	N° Servicio :	1740035	Contrato :	LIB020	Prestación :	GRUA -DERIVACIÓN O 2DO SERVICIO
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	---------------------------------

INFORMACION DEL CLIENTE					
Nombre:	EDISON GALLARDO LABRIN	R.U.T:	153966796	Teléfono	56961349653
Dirección Origen:	El Barrancón 5913	Comuna	SAN BERNARDO		

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	CFLV59	Marca:	MITSUBISHI	Modelo:	L 200	Color:	GRIS
Dirección Destino:	VEDISA (MONTERO)CAÑAVERAL 200 QUILICURA	Comuna:	QUILICURA	Kilometraje:	0		

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	18:11	Hora llegada al lugar:	08:00	Hora llegada a destino:	10:56	Hora termino servicio:	09:00
Km Inicial:	0	Km llegada al lugar:	0	Km llegada a destino:	0	Km recorrido:	0
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	No existen	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Recogidas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS	
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	0

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	NO	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	NO	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	SI	Antena	SI	Rueda de repuesto	SI	Gata	NO	Combustible:	Vac io

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	EDISON GALLARDO LABRIN	R.U.T. :	153966796	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA A.MONDACA SIN WL - PC G79	Móvil:	50	Patente :	Jjwy29	Correo :	Alfonso.mondaca.farias@gmail.com;bod egavehiculos@vedisaremates.cl

Observaciones
Se traslada vh desde custodia a remates,, recibe vh José ojeda

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: EDISON GALLARDO LABRIN	Nombre: EDISON GALLARDO LABRIN	Nombre:
R.u.t.: 153966796	R.u.t.: 153966796	R.u.t.:
Fecha: 2021-07-14	Fecha: 2021-07-14	Fecha: 2021-07-14
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



--	--