



REGISTRO PRESTACION SERVICIO GRÚA

Fecha :	2021-07-15	N° Servicio :	1741373	Contrato :	PEN030	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre:	FILIBERTO LEIVA PINO	R.U.T.:	142452766	Teléfono	56990162963
Dirección Origen:	La Primavera 03741	Comuna	LA PINTANA		

INFORMACION DEL VEHÍCULO

Patente:	FACTUR	Marca:	SUZUKI	Modelo:	S-CROSS	Color:	METAL PLATA
Dirección Destino:	CAÑAVERAL 200 / REMATE SVEDISA MONTERO	Comuna:	QUILICURA	Kilometraje:			2

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Hora Inicio:	14:34	Hora llegada al lugar:	14:30	Hora llegada a destino:	15:14	Hora termino servicio:	15:00
Km Inicial:	241380	Km llegada al lugar:	241382	Km llegada a destino:	241392	Km recorrido:	12
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	No existen	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS

CUENTA KMS

Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	2
----------------	--	----------------	--	-----------------------------	---

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	SI
Panel de radio	NO	Consola	SI	Antena	SI	Rueda de repuesto	SI	Gata	SI	Combustible:	1/4

AUTORIZACIONES

Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	FILIBERTO LEIVA PINO	R.U.T. :	142452766	Firma :	

Indica otras intervenciones :

(Acepto la rerrealización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).

Colaborador

Nombre :	PYME GRUA M.ANABALON SIN WL-PC G59	Móvil:	59	Patente :	JJWY20	Correo :	Maycolyoze@gmail.com; bodegavehiculos@vedisaremates.cl
----------	--	--------	----	-----------	--------	----------	---

Observaciones

SN:3104448


RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: ALEXIS DONOSO	Nombre: JOSE OJEDA	Nombre: REMATES CONACSA
R.u.t.: 142452766	R.u.t.: 142452766	R.u.t.: .
Fecha: 2021-07-15	Fecha: 2021-07-15	Fecha: 2021-07-15
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

