



REGISTRO PRESTACION SERVICIO GRÚA

Fecha :	2021-07-28	N° Servicio :	1747876	Contrato :	LIB020	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre:	CLAUDIO LADISLAO SOLIS MOLINA	R.U.T.:	116400588	Teléfono	569 94796056
Dirección Origen:	Miraflores 10	Comuna	BUIN		

INFORMACION DEL VEHÍCULO

Patente:	LYDD78	Marca:	KIA MOTORS	Modelo:	SPORTAGE	Color:	GRIS
Dirección Destino:	CAÑAVERAL 200 REMATE MONTERO	Comuna:	QUILICURA	Kilometraje:	0		

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Hora Inicio:	17:57	Hora llegada al lugar:	10:40	Hora llegada a destino:	11:30	Hora termino servicio:	00:00
Km Inicial:	373490	Km llegada al lugar:	373496	Km llegada a destino:	373560	Km recorrido:	70
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	No existen	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	No Existen

COBRO OTROS SERVICIOS

CUENTA KMS

Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	0
----------------	--	----------------	--	-----------------------------	---

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

Espejo Interno	NO	Cint. de Seguridad	NO	Emblemas	NO	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	NO	Piso de goma	NO	Espejo Exterior	NO	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	NO	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	NO	Limp.Parabrisas	NO	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	NO	Tag	NO
Radio	NO	Ceniceros	NO	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	NO	Antena	NO	Rueda de repuesto	NO	Gata	NO	Combustible:	Vac io

AUTORIZACIONES

Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	CLAUDIO LADISLAO SOLIS MOLINA	R.U.T. :	116400588	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la realización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador

Nombre :	IGOR MENESES	Móvil:	Ex	Patente :	Tw 53 71	Correo :	imgasistencias@gmail.com;bodegavehi culos@vedisaremates.cl
----------	--------------	--------	----	-----------	----------	----------	---

Observaciones

3104773 siniestro

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: CLAUDIO LADISLAO SOLIS MOLINA	Nombre: CLAUDIO LADISLAO SOLIS MOLINA	Nombre: Romel uban
R.u.t.: 116400588	R.u.t.: 116400588	R.u.t.:
Fecha: 2021-07-27	Fecha: 2021-07-27	Fecha: 2021-07-27
		LR

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



