



REGISTRO PRESTACION SERVICIO GRÚA

Fecha :	2021-08-12	N° Servicio :	1757163	Contrato :	LIB020	Prestación :	GRUA -DERIVACIÓN O 2DO SERVICI
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	--------------------------------

INFORMACION DEL CLIENTE					
Nombre:	ORLANDA MANDUJANO SAAVEDRA	R.U.T.:	49160399	Teléfono	569 81485618
Dirección Origen:	Los Alamos 293	Comuna	PUENTE ALTO		

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	KKGW93	Marca:	HYUNDAI	Modelo:	TUCSON	Color:	PLATA / PLATEADO
Dirección Destino:	VEDISA (MONTERO)CAÑAVERAL 200 QUILICURA	Comuna:	0	Kilometraje:			0

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	15:58	Hora llegada al lugar:	16:02	Hora llegada a destino:	15:50	Hora termino servicio:	00:00
Km Inicial:	137260	Km llegada al lugar:	137260	Km llegada a destino:	137260	Km recorrido:	0
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	No existen	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	No Existen

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :			0

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	NO	Emblemas	NO	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	NO	Espejo Exterior	NO	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	NO	Limp.Parabrisas	NO	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	NO	Tag	NO
Radio	NO	Ceniceros	NO	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	NO	Antena	SI	Rueda de repuesto	NO	Gata	NO	Combustible:	1/4

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	ORLANDA MANDUJANO SAAVEDRA	R.U.T. :	49160399	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
<small>(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).</small>					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA R.FAUNDEZ CON WL - PL G68	Móvil:	55	Patente :	LCSS-99	Correo :	RAUCO13347@GMAIL.COM;BODEGA VEHICULOS@VEDISAREMATES.CL

Observaciones

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: Raúl Faundez	Nombre: José Ojeda	Nombre:
R.u.t.: 1111	R.u.t.: 1111	R.u.t.:
Fecha: 2021-08-10	Fecha: 2021-08-10	Fecha: 2021-08-10
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



