



## REGISTRO PRESTACION SERVICIO GRÚA

Fecha :	2021-08-11	N° Servicio :	1757389	Contrato :	LIB020	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

### INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre:	ANA MARIA GONZALEZ CONTANZO	R.U.T.:	70751879	Teléfono	569 98102793
Dirección Origen:	Nor Poniente 2863	Comuna	LA FLORIDA		

### INFORMACION DEL VEHÍCULO

Patente:	JTCP19	Marca:	CHEVROLET	Modelo:	SPIN	Color:	GRIS
Dirección Destino:	/Alonso de Berrios,6070-SIN:3105090 // 09:00 A 12:00	Comuna:	PEÑALOLÉN	Kilometraje:	52751		

### REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Hora Inicio:	07:50	Hora llegada al lugar:	08:25	Hora llegada a destino:	09:25	Hora termino servicio:	10:45
Km Inicial:	100	Km llegada al lugar:	108	Km llegada a destino:	119	Km recorrido:	19
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	No existen	Cliente acompaña:	SI	Llaves:	Entregadas

### COBRO OTROS SERVICIOS

### CUENTA KMS

Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	52751
----------------	--	----------------	--	-----------------------------	-------

### EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	SI
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	SI
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	SI	Neblineros	SI	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	SI	Llave ruedas	SI
Panel de radio	SI	Consola	SI	Antena	SI	Rueda de repuesto	SI	Gata	SI	Combustible:	3/4

### AUTORIZACIONES

Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	ANA MARIA GONZALEZ CONTANZO	R.U.T. :	70751879	Firma :	

Indica otras intervenciones :

(Acepto la rerrealización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).

### Colaborador

Nombre :	PYME GRUA G.LEVIPIL SIN WL - PL G57	Móvil:	57	Patente :	Jjwy23	Correo :	Gruarac57@gmail.com;bodegavehiculos@vedisaremates.cl
----------	---	--------	----	-----------	--------	----------	--

### Observaciones

Claudio Perez jefe de Taller, deriva a remates vedisa

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

**Declaración de Conformidad:** La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie. Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: ANA MARIA GONZALEZ CONTANZO	Nombre: Jose Ojeda	Nombre:
R.u.t.: 70751879	R.u.t.:	R.u.t.:
Fecha: 2021-08-11	Fecha: 2021-08-11	Fecha: 2021-08-11
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



