



REGISTRO PRESTACION SERVICIO GRÚA

Fecha :	2021-08-19	N° Servicio :	1763303	Contrato :	CMP001	Prestación :	GRUA -DERIVACIÓN O 2DO SERVICI
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	--------------------------------

INFORMACION DEL CLIENTE							
Nombre:	* VILCHES VILCHES PABLO RAFAEL	R.U.T.:	92029522	Teléfono	569 82097808		
Dirección Origen:	ESTOCOLMO CON NORUEGA		Comuna	LAS CONDES			

INFORMACION DEL VEHÍCULO							
Patente:	FGLR47	Marca:	KIA MOTORS	Modelo:	RIO	Color:	OTRO
Dirección Destino:	VEDISA REMATES MONTERO CAÑAVERAL 200		Comuna:	QUILICURA	Kilometraje:	0	

REALIZACIÓN DEL SERVICIO							
Hora Inicio:	15:14	Hora llegada al lugar:	15:10	Hora llegada a destino:	16:01	Hora termino servicio:	16:22
Km Inicial:	306167	Km llegada al lugar:	306167	Km llegada a destino:	306182	Km recorrido:	15
Lugar de servicio :	taller	Documentos:	No existen	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Entregadas

COBRO OTROS SERVICIOS				CUENTA KMS			
Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	0		

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO											
Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	SI	Triángulos	SI
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	SI
Encendedor	SI	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	NO
Radio	SI	Ceniceros	SI	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	SI
Panel de radio	NO	Consola	NO	Antena	SI	Rueda de repuesto	SI	Gata	SI	Combustible:	3/4

AUTORIZACIONES					
Apertura :	NO		Maniobra de rescate :	NO	
Nombre :	* VILCHES VILCHES PABLO RAFAEL	R.U.T. :	92029522	Puente Batería :	NO
Indica otras intervenciones :					
(Acepto la rerrealización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehículo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).					

Colaborador							
Nombre :	PYME GRUA L.ESTAY SIN WL - PC G69	Móvil:	59	Patente :	JJWY24	Correo :	transien@yahoo.cl;bodegavehiculos@v edisaremates.cl

Observaciones
Patente delantera dentro habitáculo vehículo con resto de parachoques


RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: Luis Estay GUTIÉRREZ	Nombre: * VILCHES VILCHES PABLO RAFAEL	Nombre: José Ojeda
R.u.t.: 10520115k	R.u.t.: 92029522	R.u.t.:
Fecha: 2021-08-19	Fecha: 2021-08-19	Fecha: 2021-08-19
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



