



REGISTRO PRESTACION SERVICIO GRÚA

Fecha :	2021-11-17	N° Servicio :	1820736	Contrato :	LIB020	Prestación :	GRUA
---------	------------	---------------	---------	------------	--------	--------------	------

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre:	JUANA NURI POZA CACERES	R.U.T.:	85221833	Teléfono	958597017
Dirección Origen:	Américo Vespucio 983	Comuna	LA CISTERNA		

INFORMACION DEL VEHÍCULO

Patente:	DVYH97	Marca:	HONDA	Modelo:	CIVIC	Color:	BLANCO
Dirección Destino:	CAÑAVERAL 200 / VEDISA (MONTERO)	Comuna:	QUILICURA	Kilometraje:	00		

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Hora Inicio:	16:05	Hora llegada al lugar:	15:50	Hora llegada a destino:	17:05	Hora termino servicio:	00:00
Km Inicial:	635	Km llegada al lugar:	635	Km llegada a destino:	681	Km recorrido:	46
Lugar de servicio :	Domicilio	Documentos:	No existen	Cliente acompaña:	NO	Llaves:	Recogidas

COBRO OTROS SERVICIOS

CUENTA KMS

Km adicional :		Tarifa extra :		Kms recorridos al asistir :	00
----------------	--	----------------	--	-----------------------------	----

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

Espejo Interno	SI	Cint. de Seguridad	SI	Emblemas	SI	Rueda Del. Izquierda	SI	Tapa rueda	NO	Triángulos	NO
Sombrilla	SI	Piso de goma	SI	Espejo Exterior	SI	Rueda Del. Der.	SI	Tapa bencina	SI	Extintor	NO
Encendedor	NO	Parlantes	SI	Limp.Parabrisas	SI	Rueda Tra. Izq	SI	Batería	SI	Tag	SI
Radio	SI	Ceniceros	NO	Neblineros	NO	Rueda Tra. Der	SI	Botiquín	NO	Llave ruedas	NO
Panel de radio	NO	Consola	SI	Antena	NO	Rueda de repuesto	NO	Gata	NO	Combustible:	Vac io

AUTORIZACIONES

Apertura :	NO	Maniobra de rescate :	NO	Puente Batería :	NO
Nombre :	JUANA NURI POZA CACERES	R.U.T. :	85221833	Firma :	
Indica otras intervenciones :					
<small>(Acepto la reralización del servicio indicado y declaro estar en pleno conocimiento que su ejecución podría causar daños al vehiculo por lo que, desde ya, eximo a RAC Asistencia S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse derivado de estos hechos).</small>					

Colaborador

Nombre :	PYME GRUA A. RIOS CON WL - PL G77	Móvil:	77	Patente :	LCST10	Correo :	Armin.movil77@gmail.com ; bodegavehiculos@vedisaremates.cl
----------	---	--------	----	-----------	--------	----------	---

Observaciones

Ppu sueltas en la maleta

RAC ASISTENCIA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS OBJETOS QUE NO SE DECLAREN EN EL PRESENTE INVENTARIO. RECUERDE RETIRAR LOS OBJETOS PERSONALES DEL VEHÍCULO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RAC ASISTENCIA S.A. no se responsabiliza por daños o faltantes no consignados en el presente registro.

Declaración de Conformidad: La consignación de nombre, fecha y firma de la sección "Recibido Conforme Por" y la no consignación de observaciones en el presente documento, involucra conformidad plena con el servicio realizado y/o devolución del vehículo en normal estado de funcionamiento, sin daños ocurridos durante el servicio prestado, y sin faltantes de ninguna especie.

Adicionalmente cuando cliente acompañe el servicio, se entiende como conformidad la consignación de una firma en el campo "Entregado Conforme por y/o Recibido Conforme Por".

ENTREGADO CONFORME POR	RECIBIDO CONFORME POR	RECEPCIÓN CONFORME TALLER
Nombre: JUANA NURI POZA CACERES	Nombre: JUANA NURI POZA CACERES	Nombre: José Ojeda
R.u.t.: 85221833	R.u.t.: 85221833	R.u.t.:
Fecha: 2021-11-17	Fecha: 2021-11-17	Fecha: 2021-11-17
		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

	
	
	

