

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HWYZ53

Λ	n	n	1	n	Λ

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Nº de Siniestro: 1739593		ACIÓN	TATEME. HW1255				<b>INFORMACI</b> Grua:	<b>E RETIRO</b> Externa		
Cia. de Seguros: Fecha:	Liberty 24-09-2019							Retiro desde:		Calle Mena Con Quillota Galpon 2
INFORMACIÓN	GENERAL DEL	VEHÍCULO								
Tipo:	AUTOMOVIL			Marca:		pyota		Modelo: Yari	is Xli 1.	.5
Año:	2017			Color:	M	egro ica etali		Combustible: Gas	olina	
KILOMETRAJE:	159864									
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	vtera: □	PLACA	TRASERA: T	AG: 🔽	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar
DOCUMENTOS:										
Permiso:	Seguro:	Padron:	]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Mano	dato:
RUEDAS:										
Tipo Llantas: Tapa	Rueda			Rueda Del. Piloto:	<b>√</b>			Rueda Del. Copiloto:		
Rueda Tras. Piloto:	$\checkmark$			Rueda Tras. Copil	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:		
EXTERIOR:										
Optico Izq.:		Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:	<b>√</b>	Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.:	<b>√</b>	Neblinero Der.:	$\checkmark$	3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.	: 🗸	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:
Parachoque Del.	: 🔲	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$			
MOTOR:										
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	$\checkmark$	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:	<b>√</b>	Flujometro:
Var. de Aceite	: <b></b>	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:		Alternador:	<b>√</b>	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:
Cardanes:		Homocineticas:	$\checkmark$	Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$			

Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	$\checkmark$	Reloj Horario:	$\checkmark$	Manilla Puer. Del.:	$\checkmark$	Manilla Puer. Tra.:	$\checkmark$	Vidrio Del. Der.:	$\checkmark$
Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:	$\checkmark$	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO

**INTERIOR Y ACCESORIOS:** 

**R.U.T Taller:** 000000000 **Nombre Taller:** Domicilio Asegurado RECIBE CONFORME BODEGA

**R.U.T:** 25705430-6 **Nombre:** Jose Luis Guerra