



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: JBXX81

010162

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 222106724
Cia. de Seguros: Sura
Fecha: 25-04-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: RA64911
Chofer: Alexander Diaz
Maldonado
Retiro desde: Av Gladys Marin
Millie 5830

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION Marca: Mercedes Benz Modelo: Actros 1836
Año: 2024 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input checked="" type="checkbox"/>	Luneta:	<input type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input checked="" type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input type="checkbox"/>	Bocina:	<input type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

Choque Frontal, Focos Opticos Intermitentes Todos Los Faroles Quebrados, Solo Tapabarros Delanteros, Motor No Se Puede Observar Por Choque Frontal, Cabina Destrozada, Parabrisas Crizado

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER**R.U.T:** 96475000-6**Nombre:** Javier Cornejo**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA****R.U.T:** 17.316.486-6**Nombre:** Alexander Diaz Maldonado**RECIBE CONFORME BODEGA****R.U.T:** 000000020**Nombre:** Jose Ojeda