

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JGJP44 001017

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

 $\sqrt{}$

Panel de Inst.:

 $\sqrt{}$

Calefaccion

N° de Siniestro: S/N Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 12-12-2019

INFORMACIO	INFORMACION DE RETIRO			
Grua:	Externa			
Retiro desde:	Cañaveral 200			

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO **CAMIONETA** Tipo: Marca: Ssangyong Modelo: Actyon Año: 2020 Color: Plata Combustible: (no Informado) **KILOMETRAJE:** 1 PLACA DELANTERA: LLAVES: PLACA TRASERA: $_{\mathrm{TAG}}$ COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: □ AIRBAG: Activado **DOCUMENTOS:** Gases: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Mandato: Llave Repuesto: **RUEDAS:** Rueda Del. Copiloto: 🔽 Rueda Del. Piloto: 🔽 Tipo Llantas: Llantas Rueda Tras. Piloto: 🔽 Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto: **EXTERIOR:** Optico Der.: \Box Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: \square Farol Trasero Der.: 🗸 Optico Izq.: $\sqrt{}$ \checkmark Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: $\overline{\mathsf{A}}$ Puerta Del. Izq.: Neblinero Izq.: Espejo Izq.: Espejo Der.: $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara: Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.: $\sqrt{}$ MOTOR: Tapa Dep.: \square Bobina $\sqrt{}$ Radiador: \square Caja Fusibles: $\sqrt{}$ Filtro de Aire: $\sqrt{}$ Flujometro: $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.: $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria: **INTERIOR Y ACCESORIOS:**

 \square

Reloj Horario:

Manilla Puer. Del.:

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											
Importante: Vedisa R	emates	. no se responsabiliza de obiet	os pers	onales que puedan encontrars	e en el	vehículo, ni de aquellos no de	eclarado	os en el inventario. Vedisa Re	emates e	sta falcultado para sacar	
Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar											

fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO

R.U.T Taller: 00000000-0 Nombre Taller: Quilicura Vedisa RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban