

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: WK8868 010275

INFORMACION DE ADMINISTRA	ACIO:	N
---------------------------	-------	---

N° de Siniestro: 15225467

Cia. de Seguros: Liberty

Fecha: 11-05-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa

Retiro desde: Ruta 5 Sur Km

1010

INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo:	AUTOMOVIL			Marca:		olkswagen ateado			ossfox 1.	6	
Año:	2006			Color:		etalico	Combustible: Ga	solina			
KILOMETRAJE:	0										
$_{ ext{LLAVES:}}$	PLACA DELANT	ΓERA: 🔽 I	PLACA T	RASERA: 🔽 T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:] A	IRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	e Repuesto:	Mand	ato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Tapa	Rueda			Rueda Del. Piloto	: 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.	: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:		Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:		Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	√	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:		Sunroof:		Luneta:	
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO R.U.T Taller: 00000000-0 Nombre Taller: RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 135546895

Nombre: Alex Salazar Sepulveda