



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: JLJB28

010394

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 123129588
Cia. de Seguros: Sura
Fecha: 29-05-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Vado Buenos Aires
Parcela El Palto S/n
Retiro desde: (Referencia Frente A La
Ex Revisión Técnica) –
Angol

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CHASIS CABINADO Marca: Scania Modelo: P400b
Año: 2017 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Tapa Dep.: | <input type="checkbox"/> | Bobina | <input checked="" type="checkbox"/> | Radiador: | <input checked="" type="checkbox"/> | Caja Fusibles: | <input type="checkbox"/> | Filtro de Aire: | <input checked="" type="checkbox"/> | Flujometro: | <input type="checkbox"/> |
| Var. de Aceite: | <input checked="" type="checkbox"/> | Aire Acon.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Turbo: | <input type="checkbox"/> | Alternador: | <input checked="" type="checkbox"/> | Bomba Iny.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Iny. Electr.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cardanes: | <input checked="" type="checkbox"/> | Homocineticas: | <input type="checkbox"/> | Motor de Part.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Bateria: | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: | <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: | <input type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input type="checkbox"/> | Parabrisas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: | <input type="checkbox"/> | Luneta: | <input type="checkbox"/> |
| Radio: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: | <input type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: | <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: | <input type="checkbox"/> | Sombrilla: | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: | <input type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: | <input type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/> | Emblemas: | <input type="checkbox"/> | Gata: | <input type="checkbox"/> | Herramientas: | <input type="checkbox"/> | Catalogos: | <input type="checkbox"/> | Molduras.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena: | <input type="checkbox"/> | Tapa Bencina | <input type="checkbox"/> | Bocina: | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma: | <input type="checkbox"/> | Huinche: | <input type="checkbox"/> | | |

OBSERVACIONES:

Falta Espejo Derecho, Foco Delantero Derecho Quebrado, 6 Ruedas De Fierro Y 4 Ruedas De Aluminio, Trajinado, Caja De Cambio Manipulada

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcutado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER**R.U.T:** 07379652-0**Nombre:** Victor Fulgeri**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA****R.U.T:** 10.701.538-8**Nombre:** Transportes Roger**RECIBE CONFORME BODEGA****R.U.T:** 000000020**Nombre:** Jose Ojeda