



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: SCZJ47

010419

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3204942
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 02-06-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa
Patente Grua: 0000000
Chofer: Roberto Arturo Eastman
Retiro desde: Domingo Arteaga 588

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: TRACTOCAMION Marca: Chevrolet Modelo: Npr
Año: 2022 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input type="checkbox"/> | Parabrisas: <input type="checkbox"/> | Sunroof: <input type="checkbox"/> | Luneta: <input type="checkbox"/> |
| Radio: <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: <input type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: <input type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: <input type="checkbox"/> | Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: <input type="checkbox"/> | Herramientas: <input type="checkbox"/> | Catalogos: <input type="checkbox"/> | Molduras.: <input type="checkbox"/> |
| Antena: <input type="checkbox"/> | Tapa Bencina <input type="checkbox"/> | Bocina: <input type="checkbox"/> | Alarma: <input type="checkbox"/> | Huinche: <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES:

Chocado,tren Delantero Suelto, Sin Estanque Combustible

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 14177867-1

Nombre: Claudio Duran

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 5422026-k

Nombre: Roberto Arturo Eastman

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020

Nombre: Jose Ojeda