



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: KDGG90

010487

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 374457
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 14-06-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa
Patente Grua: 0000000
Chofer: Roberto Arturo Eastman
Retiro desde: Panamericana Norte
23350, Lampa

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: SEMIREMOLQUE Marca: Randon Modelo: Sr Ba Ab 03 20
Año: 2019 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: <input type="checkbox"/>	Calefaccion <input type="checkbox"/>	Reloj Horario: <input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.: <input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.: <input type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.: <input type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.: <input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.: <input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>	Parabrisas: <input type="checkbox"/>	Sunroof: <input type="checkbox"/>	Luneta: <input type="checkbox"/>
Radio: <input type="checkbox"/>	Parlantes: <input type="checkbox"/>	Bandeja Tras.: <input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.: <input type="checkbox"/>	Pisos de Goma: <input type="checkbox"/>	Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/>
Kit Seguridad: <input type="checkbox"/>	Asientos Del.: <input type="checkbox"/>	Asientos Tras.: <input type="checkbox"/>	Sombrilla: <input type="checkbox"/>	Espejo Int.: <input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.: <input type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.: <input type="checkbox"/>	Emblemas: <input type="checkbox"/>	Gata: <input type="checkbox"/>	Herramientas: <input type="checkbox"/>	Catalogos: <input type="checkbox"/>	Molduras.: <input type="checkbox"/>
Antena: <input type="checkbox"/>	Tapa Bencina <input type="checkbox"/>	Bocina: <input type="checkbox"/>	Alarma: <input type="checkbox"/>	Huinche: <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES:

Semirremolque Tiene Todas Sus Ruedas, Chicharra De Levante,tomas De Aire ,bombín De Levante Quebrado

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 10354161-1
Nombre: Cristian Salgado

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 5422026-k
Nombre: Roberto Arturo Eastman

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T:
Nombre: