

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

Interna

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: CTSC11

-	м			$\boldsymbol{\alpha}$
)1	ш	16	.,.

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3208689 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 05-07-2023

INTERIOR Y ACCESORIOS:

INFORMACIÓN DE RETIRO

Patente Grua:

00000ROGER

Chofer:

Grua:

Transportes Roger Galvarino 1757, San

Retiro desde:

Pedro De La Paz, Concepcion

INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2011			Marca: Color:	V	olkswagen			narok Inform	nado)	
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA:	PLACA	TRASERA:	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant				Rueda Del. Piloto:	\checkmark			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copilo	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:		Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:		Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	√	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	√	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	√
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 21560555-8
Nombre: Lucas Buito

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 10.701.538-8 Nombre: Transportes Roger

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda

RECIBE CONFORME BODEGA