



010738

Nº de Siniestro: 123147678
Cia. de Seguros: Sura
Fecha: 27-07-2023

Grua:	Interna
Patente Grua:	dgwd88
Chofer:	Jose
	Avda. Los
Retiro desde:	Libertadores 130
	Colina

Tipo:	AUTOMOVIL	Marca:	Audi	Modelo:	A3 Sportback 1.2
Año:	2024	Color:		Combustible:	(no Informado)

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☒ AIRBAG: Sin activar

Permiso: ☒ Seguro: ☒ Padron: ☒ Rev. Técnica: ☒ Gases: ☒ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

Tipo Llantas: Llantas ☒ Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☒

Optico Izq.:	☐	Optico Der.:	☐	Intermitente Izq.:	☐	Intermitente Der.:	☐	Farol Trasero Izq.:	☒	Farol Trasero Der.:	☒
Nebliner Izq.:	☒	Nebliner Der.:	☒	3era Luz de Freno:	☒	Espejo Izq.:	☒	Espejo Der.:	☒	Puerta Del. Izq.:	☒
Puerta Del. Der.:	☒	Puerta Tras. Izq.:	☐	Puerta Tras. Der.:	☐	Capot:	☒	Tapa Maleta:	☒	Mascara:	☒
Parachoque Del.:	☒	Parachoque Tras.:	☒	Tapabarro Der.:	☒	Tapabarro Izq.:	☒				

Tapa Dep.:	☒	Bobina	☒	Radiador:	☒	Caja Fusibles:	☒	Filtro de Aire:	☒	Flujometro:	☒
Var. de Aceite:	☒	Aire Acon.:	☒	Turbo:	☐	Alternador:	☒	Bomba Iny.:	☐	Iny. Electr.:	☒
Cardanes:	☐	Homocineticas:	☒	Motor de Part.:	☒	Bateria:	☒				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☒	Calefaccion	☒	Reloj Horario:	☒	Manilla Puer. Del.:	☒	Manilla Puer. Tra.:	☒	Vidrio Del. Der.:	☒
Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☒	Vidrio Tras. Izq.:	☒	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☐	Luneta:	☒
Radio:	☒	Parlantes:	☒	Bandeja Tras.:	☒	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☒	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☒	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☒	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☒	Emblemas:	☒	Gata:	☒	Herramientas:	☒	Catalogos:	☒	Molduras.:	☒
Antena:	☒	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☒	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Choque Delantero 2opticos Delanteros Y Plásticos Interior Vehiculo

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 11854165-0
Nombre: José Santelices

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 7515702-9
Nombre: Jose

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda