

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: LJHF83

010740

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nº de Siniestro: 123148699

Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 28-07-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grúa: Interna

Patente Grúa: dgwd88

Chofer: Jose

Retiro desde: Las Encinas 900, Cerrillos

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL

Año: 2024

Marca: Kia

Color:

Modelo: Morning

Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 68276

LLAVES:

PLACA DELANTERA:

PLACA TRASERA:

TAG:

COMPUTADOR:

MOTOR ARRANCA:

AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso:

Seguro:

Padron:

Rev. Técnica:

Gases:

Llave Repuesto:

Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas

Rueda Del. Piloto:

Rueda Del. Copiloto:

Rueda Tras. Piloto:

Rueda Tras. Copiloto:

Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:

Optico Der.:

Intermitente Izq.:

Intermitente Der.:

Farol Trasero Izq.:

Farol Trasero Der.:

Nebulinero Izq.:

Nebulinero Der.:

3era Luz de Freno:

Espejo Izq.:

Espejo Der.:

Puerta Del. Izq.:

Puerta Del. Der.:

Puerta Tras. Izq.:

Puerta Tras. Der.:

Capot:

Tapa Maleta:

Mascara:

Parachoque Del.:

Parachoque Tras.:

Tapabarro Der.:

Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:

Bobina

Radiador:

Caja Fusibles:

Filtro de Aire:

Flujometro:

Var. de Aceite:

Aire Acon.:

Turbo:

Alternador:

Bomba Iny.:

Iny. Electr.:

Cardanes:

Homocineticas:

Motor de Part.:

Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input checked="" type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

Choque Trasero Parachoque Delantero Con Ppu Y Plásticos Interior Vehiculo

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 09867344-K
Nombre: Mario Acuña

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 7515702-9
Nombre: Jose

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda