

**RECEPCIÓN VEHÍCULOS**  
**PATENTE: LCYD53**

010796

**INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Nº de Siniestro: 3212945  
 Cia. de Seguros: Liberty  
 Fecha: 07-08-2023

**INFORMACIÓN DE RETIRO**

Grua: Interna  
 Patente Grua: 00000ROGER  
 Chofer: Transportes Roger  
 Kilometro 2 Camino A  
 Retiro desde: Santa Barbara, Los Angeles

**INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO**

Tipo: CAMIONETA Marca: Chevrolet Modelo: Luv Dmax  
 Año: 2019 Color: Combustible: Diesel

**KILOMETRAJE:** 11

**LLAVES:**  **PLACA DELANTERA:**  **PLACA TRASERA:**  **TAG:**  **COMPUTADOR:**  **MOTOR ARRANCA:**  **AIRBAG:** Activado

**DOCUMENTOS:**

**Permiso:**  **Seguro:**  **Padron:**  **Rev. Técnica:**  **Gases:**  **Llave Repuesto:**  **Mandato:**

**RUEDAS:**

Tipo Llantas: Rueda Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
 Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

**EXTERIOR:**

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermitente Izq.:  Intermitente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
 Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
 Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
 Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

**MOTOR:**

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
 Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
 Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

**INTERIOR Y ACCESORIOS:**

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input checked="" type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input type="checkbox"/>	Alarma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**  
**R.U.T:** 13144839-2  
**Nombre:** Roger Peña

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**  
**R.U.T:** 10.701.538-8  
**Nombre:** Transportes Roger

**RECIBE CONFORME BODEGA**  
**R.U.T:** 000000020  
**Nombre:** Jose Ojeda