

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: RSZR61 010843

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 367337 Cia. de Seguros: Renta Fecha: 16-08-2023 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: AA00011

Chofer: Parraguez Francisco

Retiro desde:

Calle German Hube

									11	150, 0501110	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2022			Marca: Color:	М	axus			60 Gl 4x4 10 Informac	do)	
KILOMETRAJE:	11										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA TRAS	ERA: 🗸 T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	✓ AI	IRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Manda	ato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:	\checkmark			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Iz	q.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		Bera Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	√	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:		Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	7	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:		Motor de Part.:	7	Bateria:					

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:		Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:		Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 19386905-K Nombre: Salome Monsalvez ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 17.298.609-9 **Nombre:** Parraguez Francisco

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda