

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: LXHW19 011024

INFORMACION DE ADMINISTRA	CI	U	
---------------------------	----	---	--

N° de Siniestro: 3124584 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 08-09-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO
INFURIVIACIUM DE RELIRU

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel

Retiro desde: Calle Los Raulies11240

INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2024			Marca: Color:	M	itsubishi		Modelo: L 2 Combustible: (no	00 Inforn	nado)	
KILOMETRAJE:	0										
LLAVES:	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA T	TRASERA: T	'AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	I	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta	as			Rueda Del. Piloto	. 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	7			Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq.:		Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	· 🗸	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	√
Parachoque Del.:	: √	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:		Bobina	\checkmark	Radiador:		Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	√	Iny. Electr.:	
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:		Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	7	Manilla Puer. Tra.:	7	Vidrio Del. Der.:	√

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
DBSERVACIONES:											
ehículo Sin Llaves Solo Gata Y Llave De Ruedas											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 17032869-8 Nombre: Javiera Burgos ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban