

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KGDH63

	[]	52

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 123157324 Cia. de Seguros: Sura Fecha: 13-09-2023

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose

Hermanos Carrera

Retiro desde:

Pinto 160 Los Libertadores

INFORMACIÓN O	GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2024			Marca: Color:	Kia			Modelo: Rio Combustible: (no	Inform	ado)	
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLAC	A TRASERA: TAG:	. C	OMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:] ,	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:	(Gases:	Llav	re Repuesto:	Man	ndato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant				Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copiloto:	\checkmark			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:]	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq	.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno: ✓]	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:]	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:]	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	√	Radiador:	√	Caja Fusibles:		Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	√	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	√
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Choque Frontal											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 10771766-8 Nombre: Alexis Banda ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 7515702-9 **Nombre:** Jose

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban