

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KLFF17

011142

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro:

S/N

Cia. de Seguros: Ald Automotive Fecha: 27-09-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna Patente Grua: 00000111 Chofer: Anibal Seguel La Martina 390,

Retiro desde: Pudahuel

		VEHICULO

Tipo:	FURGON			Marca:	Peugeot			Modelo: Parti	ner Hdi	1.6	
Año:	2018			Color:	Blanco Banquise			Combustible: Diese			
KILOMETRAJE:	0										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLAC	A TRASERA: TAG:		COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso: 🗸	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta	as			Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copiloto:	\checkmark			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno: ✓		Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:		Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	7	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	7	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Vehículo Funcionando											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 26793064-3

R.U.T: 26793064-3 Nombre: Miguel Vargas

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T:

Nombre: