



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: PGXD93

011154

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3217373  
Cia. de Seguros: Liberty  
Fecha: 29-09-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: dgwd88  
Chofer: Jose  
Retiro desde: Avda. Maipu 9277  
Lo Espejo

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: FURGON Marca: Chevrolet Modelo: N400 Max  
Año: 2020 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermitente Izq.:  Intermitente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.: <input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>	Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof: <input type="checkbox"/>	Luneta: <input type="checkbox"/>
Radio: <input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/>
Kit Seguridad: <input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.: <input type="checkbox"/>	Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.: <input type="checkbox"/>	Emblemas: <input type="checkbox"/>	Gata: <input type="checkbox"/>	Herramientas: <input type="checkbox"/>	Catalogos: <input type="checkbox"/>	Molduras.: <input type="checkbox"/>
Antena: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/>	Bocina: <input checked="" type="checkbox"/>	Alarma: <input checked="" type="checkbox"/>	Huinche: <input type="checkbox"/>	

**OBSERVACIONES:**

Choque Frontal Y Costado

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**

**R.U.T:** 27161622-8  
**Nombre:** Wilmer Rincon

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**

**R.U.T:** 7515702-9  
**Nombre:** Jose

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 000000020  
**Nombre:** Jose Ojeda