



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: JFVP79

011256

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3217933  
Cia. de Seguros: Liberty  
Fecha: 17-10-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: 00000111  
Chofer: Anibal Seguel  
Ruta 5 Sur Km 192  
Retiro desde: Curico, Camino  
Interior Iansa

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMIONETA  
Año: 2017  
Marca: Mahindra  
Color:  
Modelo: Pick Up  
Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: No usa

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas  
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒  
Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☒

EXTERIOR:

|                                                       |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Optico Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>      | Optico Der.: <input checked="" type="checkbox"/>      | Intermitente Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Intermitente Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nebliner Izq.: <input type="checkbox"/>               | Nebliner Der.: <input type="checkbox"/>               | 3era Luz de Freno: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>       | Espejo Der.: <input checked="" type="checkbox"/>        | Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>           | Puerta Tras. Der.: <input type="checkbox"/>            | Capot: <input checked="" type="checkbox"/>             | Tapa Maleta: <input checked="" type="checkbox"/>        | Mascara: <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Parachoque Del.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapabarro Der.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Tapabarro Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>    |                                                         |                                                         |

MOTOR:

|                                                     |                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tapa Dep.: <input checked="" type="checkbox"/>      | Bobina: <input checked="" type="checkbox"/>     | Radiador: <input checked="" type="checkbox"/>       | Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/> | Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/> | Flujometro: <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Var. de Aceite: <input checked="" type="checkbox"/> | Aire Acon.: <input checked="" type="checkbox"/> | Turbo: <input checked="" type="checkbox"/>          | Alternador: <input checked="" type="checkbox"/>    | Bomba Iny.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cardanes: <input checked="" type="checkbox"/>       | Homocineticas: <input type="checkbox"/>         | Motor de Part.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bateria: <input checked="" type="checkbox"/>       |                                                     |                                                   |

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|                    |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion        | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.:  | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input type="checkbox"/>            | Vidrio Tras. Izq.: | <input type="checkbox"/>            | Parabrisas:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof:            | <input type="checkbox"/>            | Luneta:            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio:             | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.:   | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma:      | <input checked="" type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad:     | <input type="checkbox"/>            | Asientos Del.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.:        | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/>            | Emblemas:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata:              | <input checked="" type="checkbox"/> | Herramientas:       | <input checked="" type="checkbox"/> | Catalogos:          | <input type="checkbox"/>            | Molduras.:         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena:            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina       | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina:            | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma:             | <input checked="" type="checkbox"/> | Huinche:            | <input type="checkbox"/>            |                    |                                     |

OBSERVACIONES:

Por Inundación

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

|                         |                                |                        |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ENTREGA CONFORME TALLER | ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA | RECIBE CONFORME BODEGA |
| R.U.T: 21889212-1       | R.U.T: 13427825-0              | R.U.T: 000000020       |
| Nombre: Luis Fuentes    | Nombre: Anibal Seguel          | Nombre: Jose Ojeda     |