

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HZTD40 011271

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 90123080017498

Cia. de Seguros: Reale Fecha: 20-10-2023

## INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel

Av. Gladys Marín #

Retiro desde: 5830 (ex. Av. Los

Pajaritos)

										i ajairios)	
INFORMACIÓN G	ENERAL DEL V	/EHÍCULO									
•	AUTOMOVIL			Marca:		lercedes enz		Modelo: Be			
Año:	2016			Color:				Combustible: (no	o Inform	ado)	
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🗸 F	PLACA DELANT	TERA:	PLACA T	RASERA:	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	] A	AIRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	re Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llantas				Rueda Del. Piloto				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	<u> </u>			Rueda Tras. Copil	oto: 🔽			Rueda de Repuesto: 🔽			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	<b>√</b>	Optico Der.:	$\checkmark$	Intermitente Izq.:	$\checkmark$	Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq	.: <b></b>	Farol Trasero Der.:	$\checkmark$
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	$\checkmark$
Puerta Del. Der.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:	$\checkmark$
Parachoque Del.:	<b>√</b>	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	<b>√</b>				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	<b>√</b>	Bobina	$\checkmark$	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:	$\checkmark$	Flujometro:	<b>√</b>
Var. de Aceite:	$\checkmark$	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:	$\checkmark$	Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	$\checkmark$	Iny. Electr.:	
Cardanes:		Homocineticas:	$\checkmark$	Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				

INTERIOR Y ACCE	SORIC	OS:									
Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	<b>√</b>	Reloj Horario:	$\checkmark$	Manilla Puer. Del.:	$\checkmark$	Manilla Puer. Tra.:	$\checkmark$	Vidrio Del. Der.:	$\checkmark$
Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:	$\checkmark$	Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	$\checkmark$
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Ópticos Delanteros En Interior Del Vehículo Se Acredita Con Fotos											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 12868370-4 Nombre: Eduardo Labarca ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

**R.U.T:** 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

**R.U.T:** 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda