

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JSXT96 011337

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 83023000006482

Cia. de Seguros: Mapfre Fecha: 02-11-2023

INFO)RM	A CIÓN	DE	RETIR	0

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel

Avda. Jose Rabat 9380, Casa 233

Retiro desde: 9380, Casa 233 Chicureo, Colina

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: Año:	CAMIONETA 2024			Marca: Color:	Audi			Modelo: A3 Combustible: (no	Informa	ado)	
KILOMETRAJE:	133115										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA:	PLAC	A TRASERA: TAG:	COMPUTAL	OOR: 🔽		MOTOR ARRANCA:	A	AIRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:	Gases:		Llav	re Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copiloto:]			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:	Intermite	nte Der.:	√	Farol Trasero Izq.:	: 🗸	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno: ✓	Espejo	Izq.:	√	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	: 	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	Cap	ot:	√	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	: 	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	Tapabar	ro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	√	Bobina	√	Radiador:	Caja Fus	ibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	: /	Aire Acon.:	√	Turbo:	Alterna	dor:	√	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	[7]	Motor de Part :	Rater	ia·	[7]				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Vehículo Funcionando Al 100											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 09338645-0 Nombre: Hernán Molina ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda