



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: SDCT48

011385

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3222882
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 16-11-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Retiro desde: Calle Molibdeno 185,
Antofagasta

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: FURGON Marca: Nissan Modelo: Urvan 4x2 2.5
Año: 2022 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☒ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| Optico Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Optico Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Intermitente Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Intermitente Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nebliner Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Nebliner Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | 3era Luz de Freno: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Izq.: <input type="checkbox"/> | Espejo Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Izq.: <input type="checkbox"/> | Puerta Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Capot: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Maleta: <input checked="" type="checkbox"/> | Mascara: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Parachoque Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapabarro Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapabarro Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | | |

MOTOR:

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| Tapa Dep.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bobina: <input checked="" type="checkbox"/> | Radiador: <input checked="" type="checkbox"/> | Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/> | Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/> | Flujometro: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Var. de Aceite: <input checked="" type="checkbox"/> | Aire Acon.: <input type="checkbox"/> | Turbo: <input checked="" type="checkbox"/> | Alternador: <input checked="" type="checkbox"/> | Bomba Iny.: <input checked="" type="checkbox"/> | Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cardanes: <input type="checkbox"/> | Homocineticas: <input checked="" type="checkbox"/> | Motor de Part.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bateria: <input checked="" type="checkbox"/> | | |

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input type="checkbox"/> | Parabrisas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: | <input type="checkbox"/> | Luneta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: | <input type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: | <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: | <input checked="" type="checkbox"/> | Herramientas: | <input type="checkbox"/> | Catalogos: | <input type="checkbox"/> | Molduras.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena: | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina: | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma: | <input checked="" type="checkbox"/> | Huinche: | <input type="checkbox"/> | | |

OBSERVACIONES:

Vidrio Trasero Quebrado No Existe

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ENTREGA CONFORME TALLER | ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA | RECIBE CONFORME BODEGA |
| R.U.T: 13338706-4 | R.U.T: 13427825-0 | R.U.T: 000000020 |
| Nombre: Mauricio Rojas | Nombre: Anibal Seguel | Nombre: Jose Ojeda |