OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS

011423

PATENTE: SWHF62

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro:	0171002988
Cia. de Seguros:	Aspor
Fecha:	28-11-2023

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua:	Externa
Patente Grua:	0000000
Chofer:	Roberto Arturo Eastman
Retiro desde:	AV.PRESIDENTE FREI MONTALVA 4230 RENCA
	AV.PRESIDENTE FREI MONTALVA 4230 RENCA
	AV.PRESIDENTE FREI MONTALVA 4230 RENCA

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo:	CAMION	Marca:	Hino	Modelo:	Xzu 917
Año:	2023	Color:		Combustible:	(no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☑ **PLACA DELANTERA:** ☑ **PLACA TRASERA:** ☐ **TAG:** ☐ **COMPUTADOR:** ☑ **MOTOR ARRANCA:** ☐ **AIRBAG:** Activado

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas

Rueda Del. Piloto: ☑ Rueda Del. Copiloto: ☑

Rueda Tras. Piloto: ☑ Rueda Tras. Copiloto: ☑ Rueda de Repuesto: ☑

EXTERIOR:

Optico Izq.:	☐	Optico Der.:	☐	Intermitente Izq.:	☐	Intermitente Der.:	☐	Farol Trasero Izq.:	☑	Farol Trasero Der.:	☑
Neblinero Izq.:	☐	Neblinero Der.:	☐	3era Luz de Freno:	☑	Espejo Izq.:	☑	Espejo Der.:	☑	Puerta Del. Izq.:	☑
Puerta Del. Der.:	☑	Puerta Tras. Izq.:	☐	Puerta Tras. Der.:	☐	Capot:	☑	Tapa Maleta:	☑	Mascara:	☐
Parachoque Del.:	☑	Parachoque Tras.:	☐	Tapabarro Der.:	☑	Tapabarro Izq.:	☑				

MOTOR:

Tapa Dep.:	☑	Bobina	☑	Radiador:	☑	Caja Fusibles:	☑	Filtro de Aire:	☑	Flujometro:	☑
Var. de Aceite:	☑	Aire Acon.:	☑	Turbo:	☑	Alternador:	☑	Bomba Iny.:	☑	Iny. Electr.:	☑
Cardanes:	☐	Homocineticas:	☐	Motor de Part.:	☑	Bateria:	☑				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☑	Calefaccion	☑	Reloj Horario:	☐	Manilla Puer. Del.:	☑	Manilla Puer. Tra.:	☑	Vidrio Del. Der.:	☑
Vidrio Del. Izq.:	☑	Vidrio Tras. Der.:	☐	Vidrio Tras. Izq.:	☐	Parabrisas:	☑	Sunroof:	☐	Luneta:	☑
Radio:	☑	Parlantes:	☐	Bandeja Tras.:	☑	Cinturon de Seg.:	☑	Pisos de Goma:	☐	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☑	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☑	Espejo Int.:	☐	Limpia Par. Del.:	☑
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☐	Gata:	☐	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☐	Tapa Bencina	☑	Bocina:	☑	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Champiñón Chocado Parte Delantera Y Costados

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 1324287432
Nombre: Pongueral

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 5422026-k
Nombre: Roberto Arturo Eastman

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda