

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PLKV87 011442

 $\sqrt{}$

П

Flujometro:

Iny. Electr.:

	NFORMA	CIÓN DE	ADMINISTR	ACIÓN
--	--------	---------	-----------	-------

N° de Siniestro: 3224073 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 01-12-2023

Tapa Dep.:

Var. de Aceite:

Cardanes:

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

•
INFORMACIÓN DE RETIR

 $\sqrt{}$

 \checkmark

 $\sqrt{}$

Caja Fusibles:

Alternador:

Bateria:

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Avda. Del Parque

Retiro desde: 1307, Enea,

 $\sqrt{}$

Filtro de Aire:

Bomba Iny.:

Pudahuel INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO **STATION** Land Tipo: Marca: Modelo: Evoque Se 2.0 WAGON Rover Gris 2021 Combustible: Color: Gasolina Año: Corris **KILOMETRAJE: 37901** PLACA TRASERA: TAG: 🔽 LLAVES: 🔽 PLACA DELANTERA: COMPUTADOR: 🔽 MOTOR ARRANCA: ☑ AIRBAG: Sin activar **DOCUMENTOS:** Gases: Seguro: Padron: Permiso: Rev. Técnica: Mandato: Llave Repuesto: **RUEDAS:** Rueda Del. Piloto: 🔽 Rueda Del. Copiloto: Tipo Llantas: Llantas Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto: **EXTERIOR:** \checkmark \checkmark \checkmark \square Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.: Optico Izq.: Optico Der.: \checkmark $\sqrt{}$ Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: ✓ Espejo Der.: Puerta Del. Izq.: $\sqrt{}$ Neblinero Izq.: Espejo Izq.: \checkmark $\sqrt{}$ Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara: $\sqrt{}$ Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.: MOTOR:

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

Radiador:

Turbo:

Motor de Part.:

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

Bobina

Aire Acon.:

Homocineticas:

INTERIOR Y ACCE	SORIO	OS:									
Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Vehículo Funcionando Máscara En Maletero Y Otros Restos Fotos De Respaldo Don Aníbal											
OBSERVACIONES (Exclusi	ivo Administración):									

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 09389064-7 Nombre: Cecilia Carlier ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel **RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T:** 26353920-6

Nombre: Rommel Uban