

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HRJS27 011641

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

 $\sqrt{}$ 

Panel de Inst.:

 $\sqrt{}$ 

Calefaccion

 $N^{\circ}$  de Siniestro: 90124000000092

Cia. de Seguros: Mapfre Fecha: 30-01-2024

## INFORMACIÓN DE RETIRO

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Retiro desde: 18 Oriente 874

								Remo desde.	10 01	1101110 074	
INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2025			Marca: Color:	Mits	subishi		Modelo: L 20 Combustible: (no	00 Informado)		
KILOMETRAJE:	198257										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA TR	RASERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBA	AG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Mandato:		
<b>RUEDAS:</b>											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto:				Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	<u>~</u>			Rueda Tras. Copil	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
<b>EXTERIOR:</b>											
Optico Izq.:	$\checkmark$	Optico Der.:		Intermitente Izq.:	$\checkmark$	Intermitente Der.:	$\checkmark$	Farol Trasero Izq.:	$\checkmark$	Farol Trasero Der.:	<b>√</b>
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	<b>√</b>
Puerta Del. Der.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:	$\checkmark$
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	$\checkmark$	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	<b></b>	Filtro de Aire:	<b>√</b>	Flujometro:	<b>√</b>
Var. de Aceite:	$\checkmark$	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:	$\checkmark$	Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	<b>√</b>	Iny. Electr.:	<b>√</b>
Cardanes:	$\checkmark$	Homocineticas:	$\checkmark$	Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										

 $\sqrt{\phantom{a}}$ 

Reloj Horario:

Manilla Puer. Del.:

Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:	$\checkmark$	Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	$\checkmark$	Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:	$\checkmark$	Herramientas:	$\checkmark$	Catalogos:		Molduras.:	$\checkmark$
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:	$\checkmark$	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 21556323-1 Nombre: Luz Castro ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T: 000000020

Nombre: Jose Ojeda